



ES

Gracias por optar por la calidad de Brabantia. Esperamos que disfrutes de este producto durante muchos años. Por favor lea atentamente las instrucciones de este folleto antes de utilizar la báscula y guárdalas para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE USO
- Coloque la báscula en una superficie lisa y resistente (no sobre una alfombra).
- Presiona con el pie el botón de inicio (start) para generar la energía necesaria. Espera hasta que aparezca 0.0 en la pantalla.
- Coloque sobre la báscula y permanezca quieto hasta que aparezca el peso en la pantalla.

FUNCION
MENSAJES DE ERROR
Err Indicación de sobrecarga. Baja de la báscula para proteger el sistema electrónico de pesado.

CAMBIO DE UNIDADES DE MEDIDA (kg/lb.)
Pulsar el botón "Unit" de la parte inferior de la báscula para cambiar la unidad de medida del sistema métrico al imperial (es decir, kg/lb.) o viceversa.
CONSEJOS DE USO Y CUIDADO
- La presión estática es efectiva. No debes caer, golpear o des patadas a la báscula - se puede estropear fácilmente.

ESPECIFICACIONES
- Equipada con sistema de sensor de fuerza de alta precisión
- Capacidad: 150kg / 330lb
- Unidades: kg / lb
- Peso mínimo efectivo: 5kg / 11lb
- Plataforma de cristal templado de seguridad de 5mm



PT

Muito obrigada por escolher a Brabantia. Esperamos que goste de utilizar este produto por muitos anos. Por favor lea atentamente as instruções deste folheto e mantenha-o por perto para futura consulta.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Coloque a balança sobre uma superfície dura e plana (não sobre um tapete).
- Prima o botão "Start" com o pé para gerar energia para a pesagem. Aguarde até que apareça a informação "0.0".
- Suba para a balança e permaneça imóvel até que o peso não sofra alterações.

FUNÇÃO
MENSAJES DE ERRO
Err Sobrecarga (Overload). Por favor, desça da balança para proteger o sistema eletrônico de pesagem.

ALTERNAR UNIDADES (kg/lb.)
Prima o botão "Unit" no fundo da balança para mudar as unidades de medida de métrica para imperial (isto é, kg/lb.) ou vice-versa.
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS A TER
- A pressão estática é importante. Não deve cair a sua balança e evite nela quaisquer movimentos bruscos com as mãos e com os pés.

ESPECIFICAÇÕES
- Equipada com sistema de sensores de pressão com alta precisão.
- Capacidade: 150 kg / 330 lb
- Unidades: kg / lb
- Peso mínimo efetivo: 5 kg / 11 lb
- Plataforma de vidro de segurança temperado de 5mm



CN

谢谢您选择Brabantia的产品。愿您在未来的年月中可以享受我们的产品。请仔细阅读操作指南，并且妥善保管以备未来使用。

使用说明
- 站上秤，并且站立不动至显示屏上体现出正确的重量。
- 用脚踩踏开始按钮产生电量，等待至0.0显示出来。
- 站上人体秤，直到正确体重显示出来。
- 站时，体重数据会有两次变化。

功能
错误信息
Err 超重。离开电子秤，以保护电子称重系统。
低电量。这代表人体秤处于低电量模式，几秒后人体秤会自动关机。踩踏板开始按钮即可充电。

单位换算
按"Unit"按钮在秤体底部，即可成功切换测量单位(即kg/lb.)。
使用和维护建议
- 数据精度高，不要拖拽，踢和敲击人体秤-容易破损。
- 只适合室内家庭使用。

特别说明
- 装备高精度感应系统
- 最大重量：150kg / 330lb
- 单位：kg/lb
- 最小重量：5kg / 11lb
- 5mm安全玻璃表层
- 自动充电系统
- 无锂电池
- 自动清除 / 自动关机
- 低电量 / 过重提示



RU

Благодарим Вас за выбор изделия Brabantia. Надеемся, что Вы будете с удовольствием пользоваться им в течение долгого времени. Перед началом использования изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
- Установите весы на ровную жесткую поверхность (не на ковер).
- Нажмите ногой кнопку «Start» для включения весов. Подождите, пока на дисплее появится 0.0.
- Встаньте на весы, и сохраняя неподвижность, дождитесь отображения массы тела на дисплее.

ФУНКЦИЯ
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Err Предупреждение о перегрузке. Сойдите с платформы весов во избежание вывода из строя электронной системы устройств.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (kg/lb.)
Нажмите кнопку «Unit» для перехода на метрическую систему измерения в метрическую (т.е. килограммы) и наоборот.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ
- Подходит для статического давления. Не рекомендуется бросать или ударять ногой весы - весы легко вывести из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Оснащены точным тензометрическим датчиком
- Придан вложениями: 150 кг / 330 фунта
- Единица измерения: кг / фунт
- Минимальный вес: 5 кг / 11 фунта
- Закаленное стекло 5 мм
- Механическая генерация энергии
- Факторы без батареек
- Автоматическое обнуление/автоматическое выключение
- Низкая зарядка / индикатор перегрузки



BATTERY FREE BATHROOM SCALES

INSTRUCTIONS FOR USE NOTICE D'UTILISATION GEBRUIKSAANWIJZING GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI D'USO INSTRUCIONES DE USO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 使用指南 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

WWW.BRABANTIA.COM

BRABANTIA INTERNATIONAL B.V. DE HAAL 14 5555 XX VALKENSWAARD THE NETHERLANDS 2007-034

16/07/2020 12:47

Manual Digital Bathroom Scales

Material number NA
Archive/job number NA
File name TBD

Creation date TBD
Last modification date TBD
Dimensions Unfolded 420 x 297 mm - folded 84 x 297 mm

Material 80 gr white matt paper
Printing colours Front and back - black only
Finish NA

Material 80 gr white matt paper
Printing colours Front and back - black only
Finish NA

16/07/2020 12:47

EN

Thank you for choosing Brabantia. We hope that you will enjoy using this product for many years. Please read the instructions in this booklet carefully and keep it safe for future use.

INSTRUCTIONS FOR USE
- Place the scales on a hard, flat surface (not carpet or bathmat).
- Press down the Start button with your foot to generate power for weighing. Please wait until 0.0 appears.
- Step onto the scales and stand still until the weight that is being measured is displayed.
- The weight data will blink twice when stable.

FUNCTION
ERROR MESSAGES
Err Overload. Please step down from the scales to protect the electronic weighing system.
Low battery. This indicates your scales are low on power. The scales will turn off automatically after a few seconds. Push down the start button to recharge.

UNIT EXCHANGE (kg/lb/st)
Press the "Unit" button on the bottom of the scales to change measuring units from metric to imperial (i.e. kg/lb/st) or vice versa.
ADVICE FOR USE AND CARE
- Static pressure is effective and sufficient. Do not drop or stamp on the scales - the scales are easily damaged.

SPECIFICATIONS
- Equipped with high precision strain gauge sensor system
- Capacity: 150kg / 330lb / 230st
- Unit: kg / lb / st/lb
- Min. effective weight: 5kg / 11lb
- 5mm tempered safety glass platform



FR

Merci d'avoir choisi Brabantia. Nous espérons que vous aurez plaisir à utiliser ce produit pendant de nombreuses années. Veuillez lire attentivement les instructions de cette brochure et la conserver en toute sécurité pour une utilisation ultérieure.

MODE D'EMPLOI
- Placez les pesé-personnes sur une surface dure et plane (pas de tapis ni de paillasson).
- Appuyez sur le bouton Start avec votre pied pour générer l'énergie nécessaire à la pesée. Veuillez attendre que 0.0 apparaisse.
- Montrez sur la balance et restez immobile jusqu'à ce que le poids à mesurer soit affiché.

FUNCTION
MESSAGES D'ERREUR
Err Surcharge. Veuillez vous retirer de la balance pour protéger le système de pesée électronique.
Batterie faible. Cela indique que votre pesé-personne est faible en puissance. Il s'éteint automatiquement après quelques secondes. Appuyez sur le bouton de démarrage pour recharger.

CHANGEMENT D'UNITÉ (kg/lb.)
Appuyez sur le bouton "Unit" sous la balance pour changer les unités de mesure du système métrique au système impérial (c'est-à-dire kg/lb.) ou vice versa.
CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
- La pression statique est efficace. Ne pas laisser tomber, donner des coups de pied ou frapper la balance - ces balances sont fragiles à l'endommagement.

CARACTÉRISTIQUES
- Équipé d'un système de capteurs à jauges dynamométriques de haute précision
- Capacité: 150 kg / 330 lb
- Unité: kg / lb
- Poids effectif min.: 5 kg / 11 lb
- Plateforme en verre de sécurité trempé de 5 mm



NL

Bekracht voor het kiezen van van Brabantia. Wij zijn ervan overtuigd dat je nog vele jaren zal genieten van dit product. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar het boekje voor toekomstig gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
- Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond (geen tapijt).
- Druk met je voet op de Start-knop voor stroomopwekking. Even geduld tot 0.0 verschijnt.
- Stap op de weegschaal en sta stil tot het gewicht wordt getoond op het display.
- Het gewicht zal twee keer knipperen in het display.

FUNCTION
FOUTMELDINGEN
Err Overbelast. Graag van de weegschaal afstappen om het elektronische weegstelsel te beschermen.
Weinig stroom. Dit betekent dat je weegschaal weinig stroom heeft. De weegschaal gaat dan na een paar seconden uit. Druk op de startknop opnieuw op te laden.

WEEGGEVE WISSELEN
Druk op de "Unit" knop op de onderkant van de weegschaal om te wisselen tussen weegave in kilo's en Engelse ponden (lb.).
GEBRUIK EN VERZORGING
- Statische druk is van toepassing. De weegschaal kan niet tegen harde schokken.
- De weegschaal is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

SPECIFICATIES
- Met zeer precieze vervormingsensor
- Capaciteit: 150 kilo/330 lb
- Eenheden: kilo/lb
- Effectieve minimumgewicht: 5 kilo / 11lb
- Oppervlak van 5 mm gehard glas



DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brabantia entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben werden. Bitte lesen Sie sich die Anweisungen in dieser Broschüre aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Einsatzen sicher auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG
- Platzieren Sie die Waage auf einer harten, ebenen Oberfläche (nicht auf einem Teppich oder einer Badmatte).
- Drücken Sie die Starttaste mit dem Fuß nach unten, um Strom für das Wiegen zu erzeugen. Bitte warten Sie ab, bis 0.0 angezeigt wird.
- Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie still, bis sich das Gewicht anzeigt.
- Die Gewichtszahlen blinken zweimal auf, sobald sie sich stabilisiert haben.

FUNCTION
FEHLERMELDUNGEN
Err Überlastung. Bitte steigen Sie von der Waage ab, um das elektronische Waagesystem zu schützen.
Schwache Batterie. Dies zeigt an, dass Ihre Waage über wenig Leistung verfügt. Die Waage schaltet sich nach einigen Sekunden automatisch aus. Drücken Sie zum Aufladen die Starttaste.

EHNEITTSWECHSEL (kg/lb.)
Drücken Sie die Taste "Einheit" am unteren Rand der Waage, um die Maßeinheit von metrisch auf imperial (d.h. kg/lb.) oder umgekehrt zu ändern.
HINWEISE ZUR VERWENDUNG UND PFLEGE
- Es wirkt statischer Druck. Lassen Sie die Waage nicht fallen und treten oder schlagen Sie nicht dagegen - die Waage kann leicht beschädigt werden.

ANGABEN
- Ausgestattet mit einem hochpräzisen Dehnungsmessstreifen-Sensorsystem
- Belastbarkeit: 150 kg / 330 lb
- Einheit: kg/lb
- Effekives Mindestgewicht: 5 kg / 11 lb
- Platte aus 5 mm dickem gehärtetem Sicherheitsglas



IT

Grazie per aver scelto Brabantia. Ci auguriamo che questo prodotto sia soddisfacente per molti anni. Leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente opuscolo e conservarle per uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO
- Posizionare la bilancia pesapersone su una superficie solida e piana (non su tappeti o tappetini da bagno).
- Premere con il piede il pulsante Start che alimenta l'energia necessaria per pesarsi. Attendere finché appare 0.0 sul display.
- Salire sulla bilancia e rimanere in posizione fino a quando il peso indicato rimane stabile.
- Non appena stabilizzati, i dati del peso lampeggeranno due volte.

FUNZIONE
MESSAGGI DI ERRORE
Err Sovraccarico. Scendere dalla bilancia per proteggere il sistema di pesatura elettronica.
Basso livello di energia. Questo indica che la bilancia ha poca energia e che si spegnerà automaticamente in pochi secondi. Premere il pulsante Start per ricaricarla.

CAMBIO UNITÀ DI MISURA(kg/lb.)
Premere il pulsante "Unit" nella parte inferiore della bilancia per cambiare l'unità di misura da metrica ad anglosassone (ad esempio, kg/lb.) o viceversa.
CONSIGLI PER L'USO E LA MANUTENZIONE
- La pressione statica è efficace. Evitare che la bilancia cada o subisca colpi, in quanto si può facilmente danneggiare.

SPECIFICHE
- Dotato di sistema a sensori dinamico ad alta precisione
- Capacità: 150 kg / 330 lb
- Unità: kg/lb
- Peso effettivo minimo: 5kg / 11lb
- Superficie del vetro di protezione temperato 5 mm



16/07/2020 12:47